



平成 29年 10月 吉日

お得意先様各位

テイシン電機株式会社
本社営業部



SPA-315 一時販売中止のお知らせ

謹啓

貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てにあずかり、厚く御礼申し上げます。

突然ではございますが、ご好評いただいております、弊社品番<SPA-315>におきまして、金型が破損したため生産ができない状況が発生してしまいました。そこで新規で金型の作り直しからとなりますので、一時販売を中止させていただきます。

お客様、販売店様には多大なるご迷惑をおかけいたしますこと深くお詫び申し上げます。何卒ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

- 対象製品:SPA-315 (同系統のサイズ違いのSPAシリーズの生産には、問題ございません。)
- 販売再開は、新金型生産期間含め 約3ヶ月~6ヶ月の見込みです。
- しばらくの間の代替品につきましては・・・
 - ・絶縁サポートとしてご使用のお客様には、材質ABSで急遽代替品を用意いたしましたので、下記製品にてご検討ください。納入価格はSPA-315と同価格です。

代替品 品番<SPAD-315>



*耐熱温度比較 (フェノール MAX 140℃ ABS MAX 100℃)

・耐熱温度、インサート成型等の条件でご使用のお客様には、他社製品でジュラネクス(PBT)製品がございますので、そちらでご検討願います。

以上